

# Journal de La Tour du Bost

N° 148

JUIN 2020

## Entretien des huisseries

L'été approche et l'association « la Tour du Bost » ne va pas tarder à commencer ses activités culturelles.

Une partie de notre équipe s'est attelée à l'entretien de l'ensemble des huisseries de la Tour et du bâtiment d'ac-

cueil. Les volets et les fenêtres ont été déposés, poncés avant d'être traités en trois couches à l'huile de lin et l'essence de térébenthine. Ce travail se poursuit actuellement. Et tout devrait avoir retrouvé une nouvelle jeunesse très rapidement.



## Accès à la Tour

L'accès à la Tour se fait en passant sur les vestiges de la tourelle avancée aujourd'hui disparue. Mais cette zone n'est pas très praticable. Nous avons donc étudié la meilleure façon d'intervenir pour la stabiliser tout en conservant la lecture des fondations de la tourelle.

Nous avons, dans un premier temps, remis à jour les maçonneries d'origine en retirant les aménagements réalisés quelques années auparavant. Nous les avons stabilisées avant d'entre-

prendre les travaux d'amé-

nement. Un atelier de taille de pierre a été mis en place pour préparer les pierres de parement et après avoir délimité l'emprise de notre ouvrage avec implantation de repères et de cordeaux, nous avons commencé à maçonner les premières assises.

Nous avons également entièrement décaissé la partie centrale avant d'en rejointoyer le parement.


Après un montage à blanc pour avoir un aperçu du résultat final, nous avons scellé à la chaux

les pierres de parement. Il nous reste à terminer le blocage central et le surfacage du sol fini.

Ainsi l'accès à la Tour sera plus esthétique et plus praticable.



Lettre d'information  
du chantier d'insertion



**TREMPLIN Homme et Patrimoine**

**Espace Revermont**

**Hameau Médiéval de Brancion**

**71700 MARTAILLY-LES-BRANCION**

**Tél. : 03 85 32 90 30**

**tremplinhp@tremplinhp.com**

**<http://www.tremplinhp.com>**

**<http://www.tourdubost.com>**

**<https://fr-fr.facebook.com/tremplinhp>**

Avec le concours de



Union européenne  
Ce projet est cofinancé par le  
Fonds social européen



## Assainissement des caves

Les caves de la Tour sont toujours très humides malgré les nombreux travaux déjà réalisés pour l'assainir. Nous avons pris la décision d'installer un drain au pied de la façade Est de la Tour afin de limiter le ruissellement des eaux de pluie. Nous avons creusé une tranchée le long du mur sur une profondeur d'environ un mètre cinquante, sans atteindre les couches archéologiques, installé un drain destiné à collecter les eaux qui seront ren-

voyées dans le pré voisin. Nous en avons profité pour jointoyer l'appareillage de pierre sur toute la partie enterrée.

Toujours pour combattre l'humidité nous avons terminé un travail entrepris de longue date : retrouver la sortie du trop-plein de la citerne afin de la canaliser. Pour cela nous avons réalisé une fouille de 2.5 mètres de profondeur sur 4 mètres de longueur.



## Chantier extérieur

Suite à un échange de bon procédé, nous nous sommes rendus dans une exploitation agricole voisine pour restaurer un contrefort extérieur d'une écurie. Nous avons d'abord déposé l'enduit ancien, puis les pierres descellées et piqueté les anciens joints. Après

un tri des pierres récupérées, nous avons commencé les travaux de maçonnerie puis réalisé le jointoyage avant de réaliser l'enduit de finition en deux couches. Nous avons également renforcé l'encadrement en pierre du trou d'évacuation.

