



Lettre d'information
du chantier d'insertion

Octobre
2015

N° 101

LA TOUR DU BOST

Contact :

TREMLIN Homme et Patrimoine
Maison Tiger
Hameau Médiéval de Brancion
71700 MARTAILLY-LÈS-
BRANCION
Tél. / Fax : 03 85 32 90 30
tremlinhp@tremlinhp.com
<http://www.tremlinhp.com>
<https://www.facebook.com/tremlinhp>
<http://www.tourdubost.com>
<http://le-messenger-de-la-tour.eklablog.com/recent>

TREMLIN
Homme et Patrimoine

L'équipe de la Tour du Bost accueille ce mois-ci 2 nouvelles recrues, Charles qui nous vient de Montceau-les-Mines et Jonathan de Blanzay. Maintenant que les finitions du mur intérieur ainsi que celles du vestibule d'arrivée sommitale sont terminées, nous nous attelons à la fermeture du mur extérieur. Ils nous faut modifier l'échafaudage de manière à pouvoir travailler plus facilement et en sécurité. Comme nous ne pourrions plus récupérer les matériaux par le passage habituel, la plateforme faite avec des plateaux métalliques a été rehaussée pour pouvoir passer par dessus les murs. Nous en avons aussi profité pour retirer la gargouille cassée pour pouvoir l'étudier de plus près. Un coffrage est réalisé pour fermer la brèche. Une fois les premiers rangs de pierres en place, nous devons couler la partie de chaînage manquante. Nous en profitons également pour consolider les pierres sous la corniche qui en ont grand besoin. Lorsque le mur sera remonté, une « croûte » de protection sera réalisée.



Grâce au coffrage, le mur se monte plutôt rapidement. Actuellement il reste environ 30 cm à remonter. Les pierres que nous avons récupérées sur le chantier des Bizots nous sont d'une grande aide, surtout que plus nous montons le mur, plus ils nous faut de pierres à cause de la brèche qui est plus haut.



La face extérieure du mur sud étant très détériorée, il nous faut consolider les pierres qui ne tiennent presque plus ; le mortier de chaux a presque totalement disparu, ce qui peut occasionner la chute de pierres. Il est donc indispensable d'accomplir cette tâche. Nous devons pour cela monter de l'échafaudage à partir de celui déjà existant, le fixer fermement à la façade et mettre des plateaux à échelles, comme dans les « cages à hamster ». Une poulie est positionnée pour récupérer le mortier de chaux ainsi que les pierres nécessaires. Laurent, équipé de son harnais de sécurité, se charge de ce travail, il se sent dans son élément perché sur son échafaudage.

Avec le concours de :

Département de Saône-et-Loire



DIRECCTE 71



Fonds Social Européen



Union européenne

Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen

AGIRE




La Communauté
Creusot-Montceau



Direction Régionale des Affaires
Culturelles De Bourgogne



Fédération Française du Bâtiment




Pôle Emploi



Fondation du Patrimoine



Vieilles Maisons Françaises



Lors de ce travail, nous avons découvert un trou caché par une simple pierre. Il est en forme de carré d'environ 15 cm de côté et long de 2m10. Il traverse le mur au niveau du 4ème étage et est bouché à son extrémité. Nous ne savons absolument pas à quoi il peut correspondre, des photos ainsi qu'une vidéo sont prises en attendant d'avoir une explication sur son utilité à l'époque.

Ce mois-ci voit le départ de notre collègue Rachid. Celui-ci va signer un contrat en CDI dans une entreprise de peinture-décoration. Sa bonne humeur, sa rigueur dans le travail vont manquer à l'équipe. Mais avant son départ, il nous a apporté 2 gâteaux fort délicieux pour nous remercier. Nous lui souhaitons toute la réussite possible dans sa future vie professionnelle.

