



Journal de La Tour du Bost

N° 137

JANVIER 2019

AU FIL DES TRAVAUX

Laurent s'est à mis l'apprentissage de taille de pierre pour réaliser le jambage gauche de la fenêtre Est du 3ème étage. Ce fut une grande première pour lui...



1. Laurent découvrant la taille de pierre

Au 1er étage, Franck et Romain ont pris les mesures des encadrements des fenêtres pour la mise en place de gonds et pentures. Après quoi, ils ont pu débiter les volets pour les mettre à l'équerre. Ils ont également percé les trous dans les encadrements à l'aide d'un perforateur et d'un ciseau à pierre pour le logement des gonds. Ceux-ci ont été fixés par scellement chimique en profondeur et seront bientôt remplis de mortier de chaux en

surface visible pour leur donner l'aspect final d'origine.



1



2



3

Laurent a procédé au décapage de 3 IPN gracieusement offerts par Robert Chevrot. Ces poutrelles métalliques étaient recouvertes de rouille. Il a été nécessaire d'utiliser une disqueuse abrasive afin de pouvoir accomplir cette tâche plus rapidement. Ils nous seront bien utiles dans les prochains jours.




4

2. Romain au sciage des planches des volets

3. Scellement des gonds

4. Pose du volet

Lettre d'information
du chantier d'insertion



TREMLIN Homme et Patrimoine
Espace Revermont
Hameau Médiéval de Brancion
71700 MARTAILLY-LES-BRANCION
Tél. : 03 85 32 90 30
tremplinhp@tremplinhp.com
<http://www.tremplinhp.com>
<http://www.tourdubost.com>
<https://fr-fr.facebook.com/tremplinhp>

Avec le concours de




Union européenne
Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen




A la Tour et...ailleurs

Nous avons visité l'Atelier du Coin à Montceau-les-Mines et apprécié la qualité de fabrication des mobiliers en palettes de récupération, des gravures et des céramiques artistiques.



Suite à la demande de Brancion, Franck et Romain ont fabriqué une dizaine d'écrous carrés avec des fers plats. Ceux-ci ont été tracés, pointés, percés, taraudés et découpés afin de fixer les pentures d'une porte à Revermont.



A la demande de Gauthier Julien, encore convalescent, a trié les photos de la Tour du Bost et les classent dans des dossiers.

Nos deux Laurent et Sébastien ont coulé la dalle de l'alcôve face à la tourelle du 3ème étage. Ils ont d'abord placé un géotextile après avoir nettoyé murs et sol et ont utilisé, pour le dosage de leur mortier : 1/3 d'ancien enduit damé et tamisé, 1/3 de sable de rivière et un dernier 1/3 de chaux hydraulique. Deux chevrons ont été placés de niveau et de façon parallèle afin d'y faire glisser une règle de manière à que celle-ci soit bien de niveau. La finition a été faite à l'aide d'une taloche appliquée par mouvements circulaires.

